

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE
<b>LOCAL:</b>	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT
<b>PROP.:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**

21.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-EXA-001</b>	<b>Próprio</b>	<b>COIFA DE CENTRO EM AÇO EM INOX 1500X1000X600</b>	<b>und</b>	<b>1,0000000</b>	<b>1.855,59</b>	<b>1.855,59</b>
Insumo	09307/ORSE	SINAPI	COIFA DE CENTRO EM AÇO EM INOX 1500X1000X600	und	1,0000000	1.824,85	1.824,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	18,34	14,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	22,95	16,07
21.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-EXA-002</b>	<b>Próprio</b>	<b>DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0,80MM</b>	<b>m</b>	<b>1,0000000</b>	<b>24,83</b>	<b>24,83</b>
Insumo	12180/ORSE	SINAPI	DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0,80MM	und	1,0000000	24,63	24,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,34	0,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,95	0,11
21.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-EXA-003</b>	<b>Próprio</b>	<b>Chapéu chinês em alumínio</b>	<b>und</b>	<b>1,0000000</b>	<b>26,21</b>	<b>26,21</b>
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,88	23,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	19,78	0,10
Insumo	09314/ORS	ORSE	Chapéu chinês em alumínio	und	0,0050000	446,82	2,23
21.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-EXA-004</b>	<b>Próprio</b>	<b>Exaustor de teto</b>	<b>und</b>	<b>1,0000000</b>	<b>1.243,66</b>	<b>1.243,66</b>
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,88	23,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,78	19,78

Janete Moreira Lopes  
Engenheira Civil

Janete Moreira Lopes  
 Engenharia Civil (REA 9742D/RO)



**OBRA:** CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNEDE

**LOCAL:** RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT

**PROP.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**

Insumo	12175/ORSE	ORSE	Exaustor de teto	und	1,0000000	424,51	1.200,00
--------	------------	------	------------------	-----	-----------	--------	----------

Janete Moreira Lopes  
Engenheira Civil

*Janete Moreira Lopes*  
Município de Rondolândia  
Engenheira Civil (CREA 5742D/RO)